FICHA TÉCNICA SEMINOVOS

Ultima Atualização 19/10/2026

Preço nova – 6.800€

"OPORTUNIDADE"

4.500€ + iva

Lavadora de condutor sentado T90-70R – Bateria

Refª Z090502

"MODELO THE BEST"

A auto lavadora que oferece aos utilizadores excelentes soluções de limpeza profissional, ideal para grandes áreas. Adequada para limpar vários tipos de piso como cimento, epóxi, mármore, azulejos etc. É amplamente utilizado em oficinas, aeroportos, escolas, supermercados, hospitais, centros de logística, etc.

Características

PISTA DE TRABALHO	mm	700 (2x350)
LARGURA DO RODO	mm	860
CAPACIDADE TRABALHO	mt2/h	3500
PRESSÃO DA ESCOVA	Kg	40
DEPÓSITO DE SOLUÇÃO	lt	90
DEPÓSITO DE RECUPERAÇÃO	Lt	100
TRACÇÃO	-	AUTOMÁTICA
CAPACIDADE DE SUBIDA	%	10
VELOCIDADE MÁXIMA	Km/h	0-5
AUTONOMIA BATERIAS	minutos	«150
PESO Líquido (sem baterias)	Kg	137
DIMENSÕES	mm	1356×750×1190











O equipamento Inclui:

- **2x baterias Hibrida/AGM 12V 106Ah/5h (USADAS)**
- **1x carregador 24V 15Ah**
- **2x escova de lavagem 13'**
- **2x porta discos 13'**

GARANTIMOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEÇAS DE SUSBTITUIÇÃO

GARANTIA

Telefone 219 896 300
geral@orbipure.pt
ORBIVENDAS, LDA

FICHA TÉCNICA SEMINOVOS

orbipure® by orbivendas

FICHA INDIVIDUAL — ESTADO DO EQUIPAMENTO

1. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Designação: Lavadora/aspiradora T90	Marca / Modelo: TVX
Referência: SN351580	N.º de série: E9-0000071

2. ESTADO E FUNCIONAMENTO

Estado de conservação	☐ Muito bom - ligeiras ou nenhumas marcas de utilização ✓ Bom - marcas normais de utilização ☐ Razoável - sinais de desgaste visíveis
Estado de funcionamento	✓ Testado e funcional ☐ Funcional com limitações identificadas ☐ Não testado
Intervenções efetuadas	☐ Nenhuma ✓ Limpeza ✓ Revisão técnica ☐ Reparação

3. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Acessórios incluídos

x2 bateria 12V 106Ah, carregador 24V 15A, x2 porta discos 13"

Defeitos, desgaste ou observações

O equipamento apresenta marcas de utilização no depósito. A escova apresenta reduzidos sinais de utilização. As baterias são usadas, tendo a sua capacidade e o seu desempenho confirmados através dos testes realizados. As rodas não apresentam um desgaste visível, o rodo não apresenta danos e as borrachas do rodo apresentam marcas normais de utilização, mas não desgaste. Farol frontal partido

Nota sobre o estado do equipamento: O estado de conservação, os resultados dos testes realizados e as condições de garantia aplicáveis encontram-se descritos na presente ficha individual do equipamento.

Condições de garantia

12 meses de garantia, contar da data da entrega

Exclusões A garantia legal não cobre:

Danos causados por uso indevido, negligência, instalação incorreta ou intervenções técnicas por terceiros não autorizados; Desgaste natural resultante do uso normal do produto; Utilização do bem para fins diferentes dos previstos pelo fabricante.

FICHA TÉCNICA SEMINOVOS

Data: ____ / ____ / _____ Responsável pela verificação: _____